HM-051

チェックリスト

01		x4	05		x1	09		x1set
02		x4	06		x1	10		x1
03	 (4mm)	x1	07		x1			
04		x1	08		x2			

組立てガイド



注意：
組み立てられる際、下記の図のように矢印の位置にして取付けてください。



注意
経年使用によりネジが緩んできた際は増し締めして下さい。

危険：ネジが緩んだ状態で使用するとアームが落下する恐れがあります。

20190509 J-C

組立てガイド

180°の角度制限を行いたい場合、チェックリストの10番パーツを下記の図の位置に取付けてください。



注意：
組み立てられる際、下記の図のように矢印の位置にして取付けてください。



注意
経年使用によりネジが緩んできた際は増し締めして下さい。

危険：ネジが緩んだ状態で使用するとアームが落下する恐れがあります。